

	ТП-341		1		•															
	РП-4		1										•		•					
2	Текущий ремонт КЛ-0,4/6/10 кВ	км	0,10		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
3	Текущий ремонт ЗиС																			
	Здания производственные (ЗиС)	м2																		
	Здания ТП, РП	шт.	5		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	Асфальтирование	м2																		
	Ремонт РЗиА (профконтроль)	шт.																		
г.Салават																				
Капитальный ремонт																				
1	Кап. Ремонт замена ВА	шт	2																	
1.1	ТП-Ц1(замена вводного ВА)		1		•	•														
1.2	ТП-Ц3 (замена вводного ВА)		1				•	•												
2	Кап. ремонт РЗиА	шт.	0,33																	
3.1	РТП-11		0,33		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	Капитальный ремонт ВЛЭП-6 кВ	км	0,5																	
3.1	ВЛЭП -6кВ Ф-22 от РТП-25 до РП-7		0,250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3.2	ВЛЭП -6кВ Ф-19 от РТП-25 до РП-7		0,250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	Капитальный ремонт ВЛЭП-0,4 кВ		3,870																	
4.1	ул.Петроградская- ул.Интернациональная		0,350		•	•	•													
4.2	пер.Чистый		0,300					•	•											
4.3	ул.Сквозная-Лесная		0,360					•												
4.4	бул.Шарантай		0,220						•											
4.5	ул.Филаретова		0,550							•	•									
4.6	ул.Авангардная		0,350							•	•									
4.7	ул.Новоселов		0,350									•	•							
4.8	ул.Михольского- ул.Филаретова		0,450										•							
4.9	пер.Светлый		0,300												•	•				
4.10	ул.Старичная-Березовского		1,000													•	•	•	•	

